

42 7732

УТВЕРЖДАЮ  
Раздел 8 «Методика поверки»

Руководитель ГЦИ СИ  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

\_\_\_\_\_ Н.И. Ханов

«27» марта 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПП «Вибробит»

\_\_\_\_\_ А.Г. Добряков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

## **СТЕНД СП31**

Руководство по эксплуатации

**ВШПА.421412.1631 РЭ**

## Содержание

1 Технические требования.....	3
2 Комплектность.....	5
3 Маркировка.....	5
4 Упаковка.....	6
5 Устройство и работа.....	7
6 Требования безопасности.....	11
7 Порядок работы.....	12
8 Методика поверки.....	14
9 Транспортирование и хранение.....	17
10 Гарантии изготовителя.....	17
Лист регистрации изменений.....	18

Стенд СП31 предназначен для воспроизведения частоты вращения при проведении калибровки и поверки датчиков, измерителей числа оборотов (частоты вращения) ротора и проверки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) вихретоковых измерителей виброперемещения.

Типы поверяемых датчиков:

- вихретоковый;
- индукционный;
- на эффекте Холла.

## 1 Технические требования

### 1.1 Основные параметры и характеристики

#### 1.1.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики стенда СП31 приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон задания частоты вращения, об/мин (Гц)	5 – 4000 (0,0833 – 66,6666)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания частоты вращения, об/мин	± 0,5
Диапазон измерений калибруемых и поверяемых датчиков (измерителей числа оборотов), об/мин	5 - 240000
Частотный диапазон определения амплитудно-частотной характеристики вихретоковых измерителей виброперемещения, Гц	5 – 4000
Диаметр поверяемых датчиков, мм	10, 16, 20, 22
Число меток на диске стенда, шт.	1, 2, 60
Напряжение питания переменного тока, В	220 ± 22
Частота питания переменного тока, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, Вт, не более	90
Масса (без принадлежностей), кг, не более	22
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	240x360x285
Время разгона диска до 4000 об/мин, с, не более	60
Время непрерывной работы стенда, ч, не более	8
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С	От +10 до +35

## 1.1.2 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести

1.1.2.1 Нормы промышленных радиопомех соответствуют классу А группа 1 по ГОСТ Р 51318.11-2006.

1.1.2.2 Стенд сохраняет свои характеристики при воздействии переменного магнитного поля сетевой частоты напряженностью до 100 А/м.

1.1.2.3 Стенд сохраняет свои характеристики при относительной влажности ( $60 \pm 20$ ) % и температуре плюс 25 °С.

1.1.2.4 Стенд сохраняет свои характеристики в диапазоне атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

1.1.2.5 Время готовности (прогрева) стенда не более 5 минут.

1.1.2.6 По устойчивости к внешним воздействующим факторам изделие соответствует номинальным значениям по ГОСТ 30631-99 для группы М39.

1.1.2.7 Степень защиты стенда по ГОСТ 14254-2015 – IP10.

1.1.2.8 Стенд СП31 ремонтпригоден.

## 1.1.3 Требования надежности

1.1.3.1 Средняя наработка на отказ  $T_{\alpha}$ , не менее (расчетное) – 16000 часов.

1.1.3.2 Средний срок службы изделия 15 лет.

## 2 Комплектность

Комплектность стенда СПЗ1 приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Обозначение изделия, документа	Наименование изделия, документа	Кол-во	Примечание
ВШПА.421412.1631	Стенд СПЗ1	1	
	Кабель сетевой	1	
	Предохранитель ВП1-1-2А	2	
	Втулка разрезная	4	10, 16, 20, 22
	Кольцо переходное	2	10,16
	<u>Эксплуатационная документация:</u>		
ВШПА.421412.1631 РЭ	Стенд СПЗ1. Руководство по эксплуатации	1	
ВШПА.421412.1631 ПС	Стенд СПЗ1. Паспорт	1	

## 3 Маркировка

3.1.1 Маркировка стенда СПЗ1 наносится непосредственно на изделия.

Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия;
- наименование
- наименование органов управления и индикации;
- заводской номер и год выпуска;
- знак заземления по ГОСТ 21130-75.

Способ нанесения маркировки указывается в чертежах.

Способ нанесения маркировки обеспечивает ее сохранность при длительной эксплуатации.

3.1.2 Маркировка транспортной тары выполняется по ГОСТ 14192-96.

Манипуляционные знаки №1, №3, №11, ( №14, №19 ) наносятся в верхнем левом углу на двух соседних сторонах ящика.

## 4 Упаковка

4.1.1 Стенд упаковывается в ящик, изготовленный по чертежам предприятия-изготовителя. Внутренние поверхности тары выстилаются водонепроницаемой бумагой. Свободный объем в ящике заполняется амортизационными материалами.

4.1.2 Эксплуатационная документация упаковывается в чехлы из полиэтиленовой пленки. Изделие в таре не должно иметь перемещений.

4.1.3 Упаковка должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С, при относительной влажности воздуха до 80 % и при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

## 5 Устройство и работа

### 5.1 Описание конструкции

Внешний вид стенда показан на рисунке 1.

Стенд СП31 состоит из кинематического устройства и панели управления.

Главной деталью стенда является металлический диск, закрепленный на вращающемся в подшипниках валу, соединенным с электродвигателем с помощью упругой ременной передачи. Электродвигатель обеспечивает вращение диска с разным числом оборотов, которые измеряются датчиком закрепленным на валу.

Диск имеет три контрольные поверхности в форме окружностей, которые имеют:

один (1), два (2) и шестьдесят (60) пазов. Контрольные поверхности 1 и 2 расположены на верхней поверхности диска в виде выступающих концентрических окружностей разного радиуса.

На окружности меньшего радиуса расположен один (1) паз, а на окружности большего радиуса два (2) паза, причем пазы расположены относительно друг друга под углом 180°.

Контрольная поверхность с 60 пазами расположена по цилиндрической поверхности диска. Поверхность имеет 60 пазов и 60 зубьев и называется "шестеренка".

Отверстия для установки датчиков к контрольным поверхностям 1, 2, 60 промаркированы соответственно значками , ,  на крышке стенда 3.

На лицевой панели корпуса расположены:

- тумблер включения стенда "СЕТЬ";
- регуляторы задания частоты вращения диска "ГРУБО", "ТОЧНО";
- кнопка контроля заданных оборотов стенда;
- цифровое табло;
- тумблер переключения диапазонов частот вращения диска "ДИАПАЗОН".
- тумблер переключения единиц измерения "ОБ/МИН - Гц".

На задней панели корпуса размещены:

- гнезда для подключения частотомера: "П", "Л";
- разъем для подключения сетевого кабеля "220 В, 50 Гц";
- два держателя предохранителя "2 А".

Заземление осуществляется через трехпроводный сетевой кабель и под винт , расположенный сверху на основании.

## 5.2 Принцип действия

Диск вращается электродвигателем. Частота его вращения задается регуляторами "ГРУБО", "ТОЧНО", "ДИАПАЗОН" и поддерживается системой автоматического регулирования.

Частота вращения ( об/мин или Гц) отображается на цифровом табло.

Датчики тахометров устанавливаются на стенде на любую контрольную поверхность диска, в опоры 5, 6 через переходные кольца и втулки.

При прохождении под (над) неподвижным датчиком паза контрольной поверхности зазор между датчиком и диском изменяется, в результате чего датчик вырабатывает импульс напряжения.

На контрольной поверхности 1 калибруют и поверяют датчики и измерители оборотов информационным сигналом для которой является один импульс за один оборот вала.

Для расширения диапазона измерения таких измерителей до 8000 об/мин, датчик устанавливается на контрольную поверхность 2.

При установке на контрольную поверхность 60 диапазон измерения расширяется до 240000 об/мин.

Тахометры, для которых информационным сигналом являются два (шестьдесят) импульса за один оборот вала, поверяются на соответствующих контрольных поверхностях.

Контрольная поверхность "шестеренка" при вращении создает частоту импульсов в секунду, равную числу оборотов диска в минуту.

С помощью этой поверхности можно калибровать измерители оборотов, настроенные на любое число импульсов датчика за один оборот вала. В этом случае диапазон измерения будет равен  $4000 * 60 / n$ , где  $n$  -число импульсов за один оборот вала.

Формы паза и зуба "шестеренки" практически прямоугольные и одинаковы по длине.

Вихретоковые датчики бесконтактных измерителей виброперемещения измеряют расстояние между датчиком и металлической поверхностью контролируемого объекта.

Так как датчик имеет измерительную поверхность в виде круга конечной площади, то при прохождении под ним поверхности "шестеренки", среднее значение расстояния между датчиком и поверхностью интегрируется и приобретает форму гармонического сигнала. Выходной сигнал измерителя виброперемещения также будет гармоничным.

Размеры пазов и зубьев неизменны по всей поверхности диска.

Изменяя число оборотов диска мы изменяем частоту изменения расстояния между датчиком и объектом и можем проверить АЧХ преобразователя, измерителя.





Рисунок 1

- 1 – корпус;
- 2 – диск (контрольная поверхность "1", "2", "60");
- 3 – основание;
- 4 – вал;
- 5 – опора крепления датчика верхняя;
- 6 – опора крепления датчика боковая;
- 7 – винт крепления датчика;
- 8 – кольцо защитное;
- 9 – крышка;
- 10 – кольцо переходное;
- 11 – втулка разрезная;
- 12 – кнопка контроля заданных оборотов

## 6 Требования безопасности

6.1 Конструкция стенда СП31 обеспечивает безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 29075-91, соответствует требованиям электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

6.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током стенд соответствует классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.3 Изделие имеет элемент для подключения защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81, обозначенные по ГОСТ 25874-83.

Стенд при эксплуатации должен быть подключен к защитному заземлению.

Сопротивление между заземляющим элементом и любой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью стенда, которая может оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом.

6.4 Электрическое сопротивление изоляции стенда в цепях ~220 В, МОм, не менее:

- в нормальных условиях эксплуатации 40;
- при относительной влажности 80 % и температуре +35 °С 4.

6.5 Категорически запрещается касаться вращающегося диска пальцем руки или предметами.

6.6 Обслуживание стенда и работа с ним при эксплуатации должно производиться по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

## 7 Порядок работы

### 7.1 Общие положения

Установка датчиков, подключение их к источникам напряжения и преобразователям, измерение параметров, производится в соответствии с их технической документацией (руководством по эксплуатации).

Поверка и калибровка измерителей частоты вращения должна проводиться по методике поверки или методике калибровки соответствующих типов средств измерений.

### 7.2 Порядок установки датчиков в стенде:

- определить тип контрольной поверхности диска и место установки датчика, в соответствии с п. 5.2;
- подобрать в зависимости от диаметра датчика, необходимые установочные детали, кольцо и втулку. Кольцо и втулка определяются по диаметру датчика (10 мм, 16 мм, 20 мм, 22 мм) Для установки датчиков диаметрами 20 мм, 22 мм переходные кольца не требуются;
- установить в опору сначала переходное кольцо, в кольцо разрезную втулку, во втулку - датчик;
- выставить зазор между датчиком и поверхностью диска, закрепив датчик винтом 7  
Установка зазора между датчиком и поверхностью диска производится с помощью щупа или шаблона через отверстия в защитном кожухе.

### 7.3 Включение стенда и задание частоты вращения.

Регуляторы «ГРУБО», «ТОЧНО» установить в крайне левое положение.

Включить стенд тумблером «СЕТЬ».

По включению питания происходит тестирование индикатора (включение всех сегментов) и загрузка калибровочных данных в энергонезависимую память. По их успешному завершению на цифровом табло высвечивается значок «Stop», что означает отсутствие вращения диска и готовность стенда к работе.

При нажатой кнопке 12 тумблером «ДИАПАЗОН» и регуляторами «ГРУБО», «ТОЧНО» задать желаемое значение частоты вращения. Отпустив кнопку подождать пока текущее значение приблизительно (с точностью  $\pm 10$  об/мин) совпадет с заданным.

Регулятором «ТОЧНО» скорректировать текущее значение.

#### 7.4 Калибровка или проверка датчика, измерителя оборотов.

Установить датчик в соответствии с п.7.2 и руководством по эксплуатации.

Включить стенд в сеть ~220 В, 50 Гц.

Тумблером «ДИАПАЗОН» и регуляторами «ГРУБО», «ТОЧНО», применяя по необходимости кнопку 12, установить необходимую частоту вращения диска по показаниям цифрового табло стенда.

Определить погрешность измерения числа оборотов во всем диапазоне измерения и провести необходимые регулировки.

#### 7.5 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) вихретоковых измерителей виброперемещения.

Установить датчик преобразователя на контрольную поверхность  ("шестеренка"), в соответствии с п.7.2 и руководством по эксплуатации

Включить стенд в сеть ~220 В, 50 Гц.

Тумблером «ДИАПАЗОН» и регуляторами «ГРУБО», «ТОЧНО», применяя по необходимости кнопку 12, установить необходимую частоту вращения диска по показаниям цифрового табло стенда.

Частота изменения виброперемещения в Гц равна числу оборотов диска стенда в минуту.

Выполнить измерение выходного сигнала преобразователя во всем частотном диапазоне и вычислить неравномерность.

#### 7.6 Рекомендации по эксплуатации

Не допускать перегрева двигателя, для этого необходимо не тормозить диск вручную.

## 8 Методика поверки

Настоящий раздел устанавливает методику первичной и периодических поверок станда.

Периодическая поверка производится при эксплуатации станда один раз в два года.

### 8.1 Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование операции	№ пункта поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.5.1	Да	Да
2 Проверка электрического сопротивления изоляции	8.5.2	Да	Да
3 Опробование	8.5.3	Да	Да
4 Определение действительной частоты вращения диска станда и абсолютной погрешности задания частоты вращения	8.5.4	Да	Да

### 8.2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 4.

Таблица 4

№ пункта поверки	Наименование и тип средства поверки
8.5.2	Мегаомметр по ГОСТ 23706-93
8.5.4	1 Частотомер ЧЗ-63. 2 Датчик вихретоковый ДВТ10 ВШПА.421412.018 (любое исполнение). 3 Компаратор К22 ВШПА.421412.188 (исполнение «Е» с выходом (0-5) В, контрольная поверхность «Ш» - шестерня).

Примечание – Допускается замена приборов и оборудования на аналогичные с соответствующими метрологическими характеристиками.

### 8.3 Требования безопасности

Средства поверки, а также вспомогательное оборудование должны иметь защитное заземление.

## 8.4 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от плюс 18 до 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление не установлено;
- напряжение питания промышленной сети от 215,6 до 224,4 В; частота переменного напряжения промышленной сети от 49,5 до 50,5 Гц;
- уровень звукового давления не более 65 дБ;
- уровни внешних электрических и магнитных полей, а также воздействие вибрации в месте установки измерительных приборов, согласующих и измерительных средств не должны превышать норм, установленных нормативными документами на них.

## 8.5 Проведение поверки

При проведении операций поверки необходимо вести протокол записи результатов измерений при поверке (протокол поверки). Протокол допускается вести по произвольной форме.

### 8.5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должны быть проверены:

- чистота диска, состояние лицевой панели, индикатора, органов управления;
- отсутствие повреждений;
- наличие маркировки.

8.5.2 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей производится мегомметром с номинальным напряжением 500 В.

Перед измерением сопротивления, штыри вилки сетевого шнура соединить между собой, а тумблер "СЕТЬ" включить.

Измерение сопротивления производится между штырями вилки сетевого шнура и основанием стенда СП31, винтом  $\perp$ .

Электрическое сопротивление изоляции должно соответствовать значению, указанному в пункте 6.4.

### 8.5.3 Опробование

8.5.3.1 При опробовании стенда необходимо выполнить следующие операции:

- включить стенд и задать вращение диска, убедиться в измерении и отображении на индикаторе числа оборотов.

8.5.4 Определение действительной частоты вращения диска станда и абсолютной погрешности задания частоты вращения производится следующим образом:

- установить на поверхность с 60 пазами («шестеренка») тахометрический датчик числа оборотов (частоты вращения) с выходом, подходящим для подключения частотомера. В качестве датчика оборотов может быть использован любой датчик, в том числе и комплект компаратор К22 ВШПА.421412.188 с датчиком ДВТ10 ВШПА.421412.018 аппаратуры «Вибробит 100»;
- подключить к соответствующим выходным разъемам датчика частотомер;
- регуляторами "ТОЧНО", "ГРУБО" по цифровому табло станда установить частоту вращения диска 5, 10, 100, 600, 3000, 3500, 4000 об/мин и измерить действительную частоту вращения диска, с помощью частотомера по формуле:

$$n_c = f, \text{ об/мин}, \quad (1)$$

где:  $f$  – частота по частотомеру, Гц;

Абсолютная погрешность задания частоты вращения определяется по формуле:

$$n = n_c - n_c, \quad (2)$$

где  $n_c$  – частота вращения по цифровому табло станда, об/мин;

Стенд считается прошедшим проверку, если абсолютная погрешность задания частоты вращения диска не превышает  $\pm 0,5$  об/мин.

## **9 Транспортирование и хранение**

### **9.1 Транспортирование**

9.1.1 Стенд можно транспортировать любым видом транспорта, при условии защиты от воздействия атмосферных осадков и брызг воды, в соответствии с правилами транспортирования, действующими на всех видах транспорта. При транспортировании самолетом стенд должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования: Ж по ГОСТ 23216-78.

9.1.2 Стенд в упаковке выдерживает воздействие следующих транспортных факторов:

- температуры от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- относительной влажности 95 % при 35 °С;
- вибрации (действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары) при транспортировании ж/д, автотранспортом и самолетом в диапазоне частот (10 – 55) Гц при амплитуде виброперемещения 0,35 мм и виброускорения 5 g;
- ударов со значением пикового ударного ускорения 10 g, длительность ударного импульса 10 мс, число ударов (1000 ± 10) в направлении, обозначенном на таре.

### **9.2 Хранение**

Стенд СП31 должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающей среды от + 5 до + 40 °С и относительной влажности не более 80 % при + 25 °С.

Воздух помещения не должен содержать пыли и агрессивных паров и газов.

Срок хранения не более 12 месяцев со дня отгрузки.

Стенд СП31 должен храниться упакованным в полиэтиленовую пленку.

## **10 Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стенда техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии – 24 месяца со дня отгрузки.

В случае отправки стенда для ремонта предприятию-изготовителю необходимо указать выявленную неисправность.

